

IDEAL

MARBLE CUTTER ID SB02-110

Part No.: 26570

OPERATION INSTRUCTIONS



Read through carefully and understand these instructions before use.

GENERAL SAFETY RULES

(For All Tools)

WARNING! Read and understand all instructions. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious personal injury.

Work Area

1. **Keep work area clean and well lit.** Cluttered areas and benches invite injuries.
2. **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases, or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
3. **Keep bystanders, children, and visitors away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

Electrical Safety

4. **Power tools must be plugged into an outlet properly installed or grounded in accordance with all codes and ordinances. Never modify the plug in any way. Do not use any adaptor plugs when tools must be grounded.** The original plug and proper outlet may reduce the risk of electric shock.
5. **Avoid body contact with grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is grounded.
6. **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
7. **Do not abuse the cord.** Never use the cord to carry the tools or pull the plug from an outlet. **Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.** Replace damaged cords immediately. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
8. **When operating a power tool outside, use only extension cords intended for outdoors use.** These cords may reduce the risk of electric shock.

Personal Safety

9. **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use tool while tired or under the influence of drugs, alcohol, or medication.** A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
10. **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Contain long hair.** Keep your hair, clothing, and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewelry, or long hair can be caught in moving parts.
11. **Avoid accidental starting. Be sure switch is off before plugging in.** Carrying tools with your finger on the switch or plugging in tools that have the switch on invites accidents.
12. **Remove adjusting keys or wrenches before turning the tool on.** A wrench or a key that is left attached to a rotating part of the tool may result in personal injury.
13. **Do not overreach.** Keep proper footing and balance at all times. Proper footing and balance enables better control of the tool in unexpected situations.
14. **Use safety equipment. Always wear eye protection.** Dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection must be used for appropriate conditions. Ordinary eye or sun glasses are NOT eye protection.
15. **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

Tool Use and Care

16. **Do not force tool. Use the correct tool for your application.** The correct tool will do the job better and safer at the rate for which it is designed.
17. **Do not use tool if switch does not turn it on or off.** Any tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
18. **Disconnect the plug from the power source before making any adjustments, changing accessories, or storing the tool.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the tool accidentally.
19. **Store idle tools out of reach of children and other untrained persons.** Tools are dangerous in the hands of untrained users.

20. **Maintain tools with care. Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
21. **Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts, and any other condition that may affect the tools operation.** If damaged, have the tool serviced before using. Many accidents are caused by poorly maintained tools.
22. **Use only accessories that are recommended by the manufacturer for your model.** Accessories that may be suitable for one tool, may become hazardous when used on another tool.

Service

23. **Tool service must be performed only by qualified repair personnel.** Service or maintenance performed by unqualified personnel could result in a risk of injury.
24. **When servicing a tool, use only identical replacement parts. Follow instructions in the Maintenance section of this manual.** Use of unauthorized parts or failure to follow Maintenance instructions may create a risk of electric shock or injury.

VOLTAGE WARNING:

Before connecting the tool to a power source (receptacle, outlet, etc.), be sure the voltage supplied is the same as that specified on the nameplate of the tool. A power source with voltage greater than that specified for the tool can result in SERIOUS INJURY to the user, as well as damage to the tool. If in doubt, DO NOT PLUG IN THE TOOL. Using a power source with voltage less than nameplate rating is harmful to the motor.

SPECIFICATIONS


| | | |
|--------------------|---------------|-------------|
| Rated Power Input | | 1240 W |
| No-Load Speed | | 13000 r/min |
| Max. cutting depth | | 30 mm |
| Diamond wheel | External dia. | 110 mm |
| | Thickness | 1.0 mm |
| | Internal dia. | 20 mm |
| Net Weight | | 3.1 kg |

※Due to the continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without prior notice.

ADDITIONAL SAFETY RULES

1. BE SURE TO USE AN EARTH-LEAKAGE CIRCUIT BREAKER.
2. For additional protection against electric shock, be sure to WEAR RUBBER GLOVES AND RUBBER BOOTS during operation.
3. Check the wheel carefully for cracks or damage before operation. Replace cracked or damaged wheel immediately.
4. Use only flanges specified for this tool.
5. Be careful not to damage the spindle, flanges (especially the installing surface) or bolt. Damage to these parts could result in wheel breakage.
6. When using the water feed, be careful not to let water get into the motor. If water runs into the motor, an electric shock hazard may result.
7. Hold the tool firmly.
8. Keep hands away from rotating parts.
9. Make sure the wheel is not contacting the workpiece before the switch is turned on.
10. Wait until the wheel attains full speed before cutting.
11. Stop operation immediately if you notice anything abnormal.

12. Never attempt to cut with the tool held upside down in a vise. This can lead to serious accidents, because it is extremely dangerous.
13. Before setting the tool down after completing a cut, be sure that the wheel has come to a complete stop.
14. Be sure to use an earth-leakage circuit breaker (30mA), if work area is too hot and wet or poisoned by electric dust.



SAVE THESE INSTRUCTIONS.

WARNING! MISUSE or failure to follow the safety rules stated in this instruction manual may cause serious personal injury.

INSTRUCTIONS FOR OPERATION


Adjusting Depth of Cut

CAUTION:

- After adjusting the depth of cut, always tighten the wing bolt securely.

Loosen the wing bolt on the depth guide and move the base up or down.

At the desired depth of cut, secure the base by tightening the wing bolt.




Water Flow

CAUTION:

When adjusting depth of cut, also adjust the position of the water pipe. Otherwise the diamond wheel may damage the water pipe or the diamond when may not receive proper water flow.

Loosen the wing bolt on the depth guide and move the base down. Attach the vinyl tube which holds the pipe holder. Secure the water pipe with the pipe holder by tightening the wing bolt.


Then attach the adapter on the vinyl tube to a faucet of water mains pressure. Adjust the amount of water flow by simply adjusting the water cock.




Switch Action

CAUTION:

- Before plugging in the tool, always check to see that the switch trigger actuates properly and returns to the "OFF" position when released.



To start the tool, simply pull the trigger. Release the trigger to stop. For continuous operation, pull the trigger and then push in the lock button. To stop the tool from the locked position, pull the trigger fully, and then release it.



Sighting

Align the edge of the front of the base with your cutting line on the workpiece.


Operation

CAUTION:

- THIS TOOL SHOULD ONLY BE USED ON HORIZONTAL SURFACES.

- Be sure to move the tool forward in a straight line and gently. Forcing and exerting excessive pressure or allowing the wheel to bend, pinch or twist in the cut can cause overheating of the motor and dangerous kickback of the tool.

Adjust the amount of water flow. Hold the tool firmly. Set the base plate on the workpiece to be cut without the wheel making any contact. Then turn the tool on and wait until the wheel attains full speed. Now simply move the tool forward over the workpiece surface, keeping it flat and advancing smoothly until the cutting is completed. Keep your cutting line straight and your speed of advance uniform.





Removing or Installing Diamond Wheel

CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before removing or installing the wheel.
- Use only the original wrench and socket wrench to install or remove the wheel.

Hold the outer flange with the wrench and loosen the hex bolt clockwise with the socket wrench. Then remove the hex bolt, outer flange and wheel.

To install the wheel, follow the removal procedure in reverse.



Always install the wheel so that the arrow on the wheel points in the same direction as the arrow on the blade case.

BE SURE TO TIGHTEN THE HEX BOLT SECURELY.

INSTRUCTIONS FOR MAINTENANCE

CAUTION:

Always be sure that the tool is switched off and unplugged before attempting to perform inspection or maintenance.

After use

Blow away dust from the inside of the tool by running the tool at an idle for a while.

Brush off accumulation of dust on the base.

Accumulation of dust in the motor or on the base may cause a malfunction of the tool.



Replacing carbon brushes


Remove and check the carbon brushes regularly. Replace when they wear down to the limit mark. Keep the carbon brushes clean and free to slip in the holders. Both carbon brushes should be replaced at the same time. Use only identical carbon brushes.

Use a screwdriver to remove the brush holder caps. Take out the worn carbon brushes insert the new ones and secure the brush holder caps.

※ Damaged cord must be replaced by a special cord purchased from authorized service center.

※ To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, any other maintenance or adjustment should be performed by authorized centers, always using original replacement parts.





EXPLANATION OF GENERAL VIEW

| | | | |
|----|---|-----|---|
| 1 | Baffle Plate | 29 | Woodruff Key 2.5×3×8 |
| 2 | O Ring (70.5×2) | 30 | Washer (9×21.5×0.5) |
| 3 | Pan Head Tapping Screw ST5×63 | 31 | Square Seal (25.8×29×3) |
| 4 | Stator Assembly | 32 | Ball Bearing 629VV |
| 5 | Insulation Washer | 33 | Driving Gear |
| 6 | Ball Bearing 608SS | 34 | Gear Housing |
| 7 | Dust Cover | 35 | Ball Bearing 606ZZ |
| 8 | Handle Cover | 36 | Driven Gear |
| 9 | Switch Cover | 37 | Drive Spindle |
| 10 | Trigger Switch | 38 | Bearing Retainer |
| 11 | Motor Housing | 39 | Ball Bearing 6002DDU |
| 12 | Nameplate | 40 | Spacer Ring 15.2×20×6.5 |
| 13 | Pan Head Tapping Screw ST4.2×18(with Flat Washer) | 41 | Bearing Holder |
| 15 | Pan Head Screw M5×25 (with Flat and Spring Washers) | 42 | O Ring (18×2) |
| 16 | Brush Holder Cap | 43 | Inner Flange |
| 17 | Carbon Brush | 44 | Pan Head Screw M5×25 (with Flat and Spring Washers) |
| 18 | Carbon Brush Holder | 45 | Spring Pin |
| 19 | Cord | 46 | Base Assembly |
| 20 | Cord Guard | 47 | Socket |
| 21 | Strain Relief | 48 | Wing Bolt |
| 22 | Pan Head Tapping Screw ST4×16 | 49 | Clamping Screw M7×15 |
| 24 | Capacitor | 50 | Outer Flange |
| 25 | Rubber Pin (4.5×8) | 51 | Pan Head Screw M4×15 (with Spring Washers) |
| 26 | Bearing Washer | 861 | Socket Wrench |
| 27 | Flat Washer 22×14 | 862 | Open-end Wrench |
| 28 | Armature Assembly | | |

IDEAL

قصاصة الرخام

ID SB02-110

الرقم 26570

تعليمات التشغيل



يرجى قراءة وفهم هذه التعليمات بعناية قبل استخدامها.

عربي

اقرأ بعناية وافهم هذه التعليمات قبل الاستخدام.

تحذيرات السلامة العامة لاداء الكهربائية.

تحذير/ اقر جميع تحذيرات السلامة، وكل التعليمات. قد يزدري عدم اتباع جميع التعليمات المذكورة أدناه إلى صندمة كهربائية و حريق / او اصابة خطيرة.



احتفظ بكل التحذيرات والتعليمات لاستخدامها في المستقبل.
يشير مصطلح "اداء كهربائية" في التحذيرات إلى اداء كهربائية تعمل بالكهرباء أو تعمل بطارية.

السلامة في مكان العمل

(1) حافظ على منطقة العمل نظيفة ومضاءة جيداً. تدعى المناطق المزدحمة أو المظلمة إلى فرع حوارث.

(2) لا تقم بتشغيل الأدوات الكهربائية في أجواء قابلة للانفجار ، مثل وجود سوائل أو غازات أو غير قابل للاشتعال. الأدوات الكهربائية تخلي شرارات قد تشعل الغبار أو الدخان.

(3) ابق الأطفال والمخلوقين بعيداً أثناء استخدام الأداة الكهربائية. حيث يمكن ان تتسبب الانحرافات في فقدان السيطرة.

السلامة الكهربائية

(2) يجب أن تتطابق مقاييس الأدوات الكهربائية مع المخرج. لا تعدل القابس بأي شكل من الاشكال. لا تستخدم أي مقابس تحويل مع الأدوات الكهربائية الأرضية. المقابس التي لم يتم تعديليها والصمامات المتطبقة ستقلن من خطر الصدمة الكهربائية.

(3) تجنب إصفال الجسم بالأرض أو الأسطح الأرضية، مثل الأنابيب والأشعاعات والمنافذ واللاترارات. هناك خطر متزايد من الصدمة الكهربائية إذا كان جسمك على الأرض.

(4) لا تعرض الأدوات الكهربائية للنطر أو الرطوبة. سيؤدي دخول الماء إلى آداة كهربائية إلى زيادة خطر التعرض لصدمة كهربائية.

(5) لا تنسى استخدام السلك. تستخدم السلك أبداً لحمل أو سحب أو فصل الأداة الكهربائية.

(6) ابقى السلك بعيداً عن الحرارة والزيت والحواف الحادة أو الأجزاء المتحركة. الأسلك المتنفسرة أو المشتبكة تزيد من خطر الصدمة الكهربائية.

(7) عند تشغيل آداة كهربائية في الهواء الطلق، استخدم سلك مناسب للاستخدام في الهواء الطلق.

(8) إذا كان تشغيل آداة كهربائية في مكان رطب أمراً لا مفر منه ، فاستخدم مصدر محمياً جهاز التيار المتفاوت (RCD). استخدام RCD يقلل من خطر الصدمة الكهربائية.

السلامة الشخصية

(3) كن يقظاً، وانتبه لما تفعله واستخدم الحسن السليم عند تشغيل آداة كهربائية.

(4) لا تستخدم آداة كهربائية وانت متعب او تحت تأثير المخدرات او المخمور او

الادوية. لحظة من عدم الانتباه أثناء تشغيل الأدوات الكهربائية قد تؤدي الى اصابة شخصية خطيرة.

استخدم معدات الحماية الشخصية. احرص دائمًا على ارتداء واقٍ للعينين.

وسوف تقلل المعدات الواقيّة المستخدمة من الإصابات الشخصية في الظروف المناهية مثل قطاع الغبار، والأخطار الواقعية ضد الانزلاق، والفيضانات الصالبة أو حماية المسئ.

(5) منع البدء غير المقصود. تأكد من أن المفتاح في وضعية إيقاف التشغيل قبل توصيله بمصدر الطاقة / أو بطارية البطارية أو النقاط الأداة أو حملها.

ان حمل الأدوات الكهربائية بغيرها على المفتاح أو أدوات كهربائية شائنة التي تختفي على المفتاح يدبر إلى وقوع حرواث.

(6) قم بزيارة أي مفتاح ضبط أو المفتاح الإلكتروني قبل تشغيل الآداة الكهربائية. قد يزدري وجود مفتاح إنجيزي أو مفتاح متصل بالجزء الدوار من الآداة.

(7) لا تتجاوز الحدود. حافظ على إقامتك و وزنك في جميع الأوقات. يسمح بتحكم فضل في الآداة الكهربائية في الحالات غير المترقبة.

(8) ارتدي ملابسك بشكل ثابت. لا ترتدي ملابس ضيقـة أو موهـرات.

(9) ابقي شعرك وملابسك و الفقاـرات بعيدـعن الأجزاء المتحـركة. يمكن أن تعلـى الملابـس الضـفـاضـة أو المـحـرـهـات أو التـعـرـفـيـنـ الـطـفـلـيـنـ فيـالـاجـازـاتـ المـتـحـرـكـةـ.

(10) إذا تم توفير أجهزة لتوصيل مراافق الغبار وجمعه، تأكد من توسيـلـهاـ وـاستـخدـامـهاـ بشكلـ صحيحـ. استـخدـامـ جـمـعـ الغـبارـ يـمـكـنـ أنـ يـقـللـ منـ المـخـاطـرـ المرـتـبـةـ بالـغـبارـ.

ها

استخدام الأدوات الكهربائية ورعيتها

(11) لا تاضـطـ علىـ الآـداـةـ الـكـهـرـبـائـيـةـ. استـخدـامـ الآـداـةـ الـكـهـرـبـائـيـةـ سـتـغـفـلـ المـفـتـاحـ وإـيقـافـ تشـغـيلـهـ.

(12) الآـداـةـ الـكـهـرـبـائـيـةـ المـنـاسـبـةـ سـتـغـفـلـ المـفـتـاحـ وـلـكـنـ أـفـضلـ وـلـكـنـ أـمـاـنـاـ بـالـمـعـدـلـ الذـيـ تمـ تـصـمـيمـهاـ منـ أـجـلهـ.

(13) لا تـستـخدـمـ الأـداـةـ الـكـهـرـبـائـيـةـ إـذـاـ يـمـكـنـ التـحـكمـ فـيـهـ بـالـمـفـتـاحـ تعـبـيرـ خـفـيرـ وـرـيـجـ اـصـلـاهـ.

(14) قـمـ بـقـصـ القـلـبيـنـ عـنـ الـآـداـةـ الـكـهـرـبـائـيـةـ وـأـزـلـهـ بـطـارـيـةـ الـآـداـةـ الـكـهـرـبـائـيـةـ.

(15) هـذـهـ التـابـيرـ الـوقـائـيـ للـسـلـامـةـ تـقـلـلـ منـ أـخـلـارـ تشـغـيلـ الـآـداـةـ الـكـهـرـبـائـيـةـ عـنـ طـرـيقـ الخـطاـ.

(16) تخـزـينـ الـآـداـةـ الـكـهـرـبـائـيـةـ تـحـقـقـنـ عـنـ عـدـمـ الـتـوـاءـ اوـ رـيـطـ الـأـجزـاءـ الـمـتـحـرـكـةـ.

(17) لـلـأـشـخـاصـ الـذـيـنـ لـيـعـرـفـونـ الـآـداـةـ الـكـهـرـبـائـيـةـ اوـ هـذـهـ الـتـعـلـيمـاتـ بـشـغـيلـ الـآـداـةـ الـكـهـرـبـائـيـةـ.

(18) صـيـةـ الـآـداـةـ الـكـهـرـبـائـيـةـ تـحـقـقـنـ عـنـ عـدـمـ الـتـوـاءـ اوـ رـيـطـ الـأـجزـاءـ الـمـتـحـرـكـةـ.

(19) وـكـسـ الـأـجزـاءـ وـأـيـ حـالـةـ أـخـرىـ قـدـ تـوـثـرـ عـلـىـ عـلـمـ الـآـداـةـ الـكـهـرـبـائـيـةـ فـيـ حـالـةـ التـنـافـ.

(20) قـمـ بـصـالـحـ الـآـداـةـ الـكـهـرـبـائـيـةـ قـبـلـ استـخدـامـهاـ. تـحدـدـ العـيـنـ منـ الـحـارـدـ.

(21) اـبـقـيـ الـآـداـةـ الـكـهـرـبـائـيـةـ حـادـةـ وـنـظـيفـ. الـآـداـةـ الـكـهـرـبـائـيـةـ تـيـمـ إـيقـافـ بـهـاـ شـكـلـ

صـحـيـحـ معـ حـارـفـ حـادـةـ أـلـىـ عـرـضـةـ لـلـاـقـصـانـ وـأـسـهلـ فـيـ التـحـكـمـ.

- (9) وفقاً لهذه التعليمات استخدم الأداة الكهربائية والمحولات وأجزاء الأدوات وما إلى ذلك ، مع مراعاة ظروف العمل والعمل الذي يتغير القيام به. قد يؤدي استخدام الأداة الكهربائية لعمليات مختلفة عن تلك المخصصة لها إلى وضع خطير.
- (5) الخدمة (a) اطلب صيانة أداتك الكهربائية بواسطة فني إصلاح مؤهل باستخدام قطع غيار متطابقة فقط، سيسعد تلك الحفاظ على سلامة أداة الكهربائية.
- (a) تعليمات السلامة لعمليات القطع الكاشطة تحديرات السلامة لآلة القطع (a) يجب أن يكون الواقي المقدم مع الأداة مثبت بشكل آمن إلى الأداة الكهربائية ومثبت لأقصى قدر من السلامة ، بحيث يتم تعريض أقل قدر من العجلة الدوارة نحو العامل . ضع نفسك والمارة بعيداً عن مستوى العجلة الدوارة، يساعد الواقي على حماية العامل من شظايا العجلة المكسورة والتلامس العرضي مع العجلة.
- (b) استخدم فقط عجلات ماسية مربوطة لأداة الكهربائية الخاصة بذلك، لأن الإكسسوارات يمكن أن يرافق مع أداة الكهرباء الخاصة بذلك، فإنه لا يضمن التسغيل الآمن.
- (c) يجب أن تكون السرعة المقدمة للملحق متساوية على الأقل للسرعة المقصوبي المحددة على أداة الكهربائية. الملحقات التي تسير بسرعة أكبر من سرعتها المسموح بها يمكن أن تتخطى وتطاير.
- (d) يجب استخدام العجلات فقط للتطبيقات الموصى بها. على سبيل المثال: لا تطحن بجانب عجلة القطع. العجلات المطاطة مخصصة للطحن الطرفي، وقد تسبب القوى الجانبية المطبقة على هذه العجلات في تحطيمها.
- (e) استخدم دائماً حواط العجلات غير التالية ذات القطر الصحيح للجولة التي اختبرتها. تدعم حواط العجلة المناسبة العجلة وبالتالي تقلل من اهتمالية كسر العجلة.
- (f) لا يستخدم عجلات مقاوة بالية من أدوات كهربائية أكبر. العجلات المخصصة لأداة كهربائية أكبر ليست مناسبة لسرعة على لأداة أصغر وقد تنفجر.
- (g) يجب أن يكون القطر الخارجي وسمك الملحقات ضمن قدرة الأداة الكهربائية. لا يمكن الحماية أو السيطرة على الملحقات ذات الحجم الخاطئ بشكل كاف.
- (h) يجب أن يتاسب حجم شرائح العجلات والحاواط بشكل صحيح مع محور الأداة الكهربائية. العجلات والشرائح ذات التقويم التي لا تتطابق مع أجهزة تركيب الأداة الكهربائية ستفقد التوازن وتتهيأ بشكل مفرط وقد تسبب فقدان السيطرة.

مزيد من تعليمات السلامة لعمليات القطع الكاشطة

الركلة المكسي والتذبذرات ذات الصلة

الركل المكسي هو رد فعل مفاجئ على عجلة دوارة مشدودة أو متعرجة. يؤدي الضغط أو الإمساك إلى توقف سرعه لعملية الدوارة مما يؤدي بدوره إلى إجبار الأداة الكهربائية غير الخاضعة للرقابة على التردد في الاتجاه المعاكس لتدوير العجلة في نقطة التثبيت.

على سبيل المثال ، إذا تم تعطل عجلة مطحنة أو ضغطها بواسطة قطة العمل ، يمكن لحافة العجلة التي تدخل في نقطة الضغط أن تحرر في سطح المادة مما يتسبب في صعود العجلة أو طردها. يمكن أن تفرغ العجلة إما نحو المشغل أو بعيداً عنه ، اعتماداً على اتجاه حركة العجلة في نقطة الضغط. يمكن أن تتحطم العجلات المكسرة أيضاً في هذه الطروق.

يعود الركل ترتيباً لسوء استخدام الأداة الكهربائية / أو إجراءات أو ظروف التشغيل غير الصحيحة ويمكن تجنبها عن طريق اتخاذ الاحتياطات المناسبة كما هو موضح أدناه.

(a) حافظ على قبضة قوية على الأداة الكهربائية ووضع جسمك وزراعك لتستريح لك بمقاومة قوى الارتداد. استخدم دائماً مقابض ماساعدة ، إذا تم توفيره ، للسيطرة القصوى على رد الفعل الارتداد أو عزم الدوران أثناء بدء التشغيل. يمكن للمشغل التحكم في رد فعل عزم الدوران أو قوى الرول ، إذا تم اتخاذ الاحتياطات المناسبة.

(b) لا تضع يدك بالقرب من الملحاقات الدوارة. قد يرتد الملحاق على يدك.

(c) لا تضع جسمك على نفس الخط مع العجلة الدوارة. سينفع الركل الأداة في الاتجاه المعاكس لحركة العجلة عند تعطّل التمزق.

(d) استخدمي الحذر الخاص عند العمل في الزوايا والحواف الحادة وما إلى ذلك. تجنب ارتداد الملحاق وتمزقه. تهيل الزوايا أو الحواف الحادة أو الارتداد إلى تعطيل الملحاق الدوار وتسبب فقدان التحكم أو الركل.

(e) لا تقم بتركيب سلسلة منشار أو شفرة تحت خشبى أو عجلة ماسية جزأة ذات فجوة محاطة بأكبر من 10 مم أو شفرة منشار مسننة. هذه الشفرات تخلق ركلات متكررة وقد ان السبيطرة.

(f) لا تتعقد العجلة أو تضغط عليها بشكل مفرط. لا تحاول أن تجعل عمق القطع مفرط. يؤدي الضغط الزائد على العجلة إلى زيادة التحمل وقلالية التواء أو ربط العجلة في حالة القطع وإمكانية حدوث ارتداد أو انكسار العجلة.

(g) عندما تكون العجلة مقيدة أو عند مقاطعة قطع لأى سبب من الأسباب ، قم بإيقاف تشغيل الأداة الكهربائية واحمل الأداة الكهربائية ثابتة بلا حراك حتى تتوقف العجلة تماماً. لا تحاول أبداً إزاله العجلة من القطعة بينما العجلة في حركة وإلا فقد يحدث رد فعل.

تحذيرات قابس الكهرباء في المملكة المتحدة:

BS 1363-1: المنتج الخاص بك مجهز بمغلق كهربائي معتمد في 1362 مع فيوز داخلي معتمد في 1362.

إذا لم يكن المقبس مناسباً لمقبسك ، فيجب إزالته وثبتت مغلق مناسب في مكانه من قبل وكيل خدمة العمالء المعتمد. يجب أن يكون المقبس البديل نفس تصنيف الفوز مثلاً القابس الأصلي.

يجب التخلص من القابس المقطوع لتجنب خطر الصدمة المحتللة. ويجب عدم إدخاله في مقبس التيار الكهربائي في أي مكان آخر.

الرمز



لتقليل خطر الإصابة، يجب على المستخدم قراءة دليل الإستخدام

ارتدى واقي الأذن



ارتدى قناع الغبار



آداة من الفئة الثانية




| | |
|--------------|-----------------------------|
| 1240 | مدخلات الطاقة المقدرة W |
| 13000 | /min تصنيف سريع |
| 30 | النقطة الأعلى. عمق القطع mm |
| Ø110x1.0xØ20 | قطر الشفرة mm |
| 3.1 | الوزن الصافي لللاد kg |

※ برنامج البحث والتطوير المستمر، الموصفات هنا عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

• الروية

قم بمحاذاة حافة مقمة القاعدة مع خط القطع الخاص بك على قطعة العمل.

1. خط القطع




• التشغيل

ضبط كمية تدفق الماء. امسك الأداة بقوه، اضبط اللوحة الأساسية على قطعة الشغل المراد قطعها دون إجراء أي اتصال للعجلة. ثم شغل الأداة وانتظر حتى تصل العجلة إلى أقصى سرعة. الان ببساطة تحرك الأداة إلى الأمام على سطح طقطعة العمل، والحافظ عليها مسحورة والتقدم بسلامة حتى يتم قطع. حافظوا على خط القطع مستقيمة وسرعة التقدم منتظمة.

تحذير:
يجب استخدام هذه الأداة فقط على الأسطح الأفقية. تأكد من تحريك الأداة إلى الأمام في خط مستقيم ببطء. إن الضغط المفتوح أو المسماح للعجلة بالانحناء أو الضغط أو التواء في القطع يمكن أن يسبب ارتفاع درجة حرارة المحرك والركل الخطر على الأداة.

1. فرس القطع
2. لوحة القاعدة
3. قطعة العمل



• تعليمات التشغيل


• ضبط عمق القطع

تحفيض مشبك الجناح لضبط العمق وتحريك القاعدة لأعلى أو لأسفل إلى عمق القطع المطلوب ثم قم بتنبيث مشبك الجناح

تحذير:

إذا كان مشبك الجناح الخاص بضبط العمق مفكًا، فإن عمق القطع سيتغير، لذلك يجب ربط مسامر الجناح، استخدم خطوتين عندما يكون عمق القطع أكثر من 20 مم على الخرسانة، وإلا فإن المحرك سوف يتضرر بسبب التحميل الزائد، وستختنق الكفالة أيضًا.

1. مشبك الجناح
2. القاعدة




• عملية الإغلاق والتشغيل

لتشغيل الأداة، ببساطة اضغط على زر التشغيل. أطلق زر التوقف. للتشغيل المستمر ، اسحب الزر ثم اضغط على زر القفل. لإيقاف الأداة من وضع القفل ، اسحب الزر بالكامل ثم حرره.

تحذير:

قبل توصيل الأداة ، تحقق دائمًا من أن مفاتيح التشغيل تعمل بشكل صحيح وتعود إلى وضعية "OFF" عند تحريره .

1. زر القفل
2. المفتاح المُشغّل




الصيانة والعنابة

تحذير:
تأكد دائماً من أن الأداة مغلقة ومفصولة قبل محاولة إجراء فحص أو صيانة.


• استبدل فرشاة الكربون
الفرش الكربونية هي الجزء الضعيف استبدلها عندما تتأكل حتى علامة الحد. حافظ على فرش الكربون نظيفة وخالية من الانزلاق في الحراري. يجب استبدال الفرشاة الكربونية في نفس الوقت.

1. علامة الحد الأقصى



استخدم مقاييس المسامير لازالة أغطية حامل الفرشاة. أخرج فرشاة الكربون القديمة وأدخل الفرشاة الجديدة وأثبت غطاء حامل الفرشاة.

1. مفك برااغي
2. غطاء حامل الفرشاة




بعد الاستخدام

نزع الغبار من داخل الأداة عن طريق تشغيل الأداة في حالة التوقف لفترة من الوقت.

تخالص من الغبار المتراكم على القاعدة. يمكن أن يؤدي تراكم الغبار في المحرك أو على القاعدة إلى عطل في عمل الأداة.

※ إذا كان استبدال سلك الإمداد ضرورياً ، فيجب أن يتم ذلك من قبل الشركة المصنعة أو وكلائه لتجنب خطر على السلامة.

- فك أو تركيب العجلة الماسية تحذير: تأكد دائماً من إيقاف تشغيل الأداة وفصلها قبل إزالة العجلة أو تثبيتها. كما هو موضح ، يجب أن تكون الأجزاء المفقودة من الحافة الخارجية والداخلية قريبة من جانب قرص القطع الماسي.




- تثبيت قرص قطع الماس
قم بالتنظيف التام للغبار المتراكم على المغزل والغسالة .
للتثبيت قرص القطع ، اتبع إجراء الآلة في الآتجاه المعاكين . عند تركيب قرص القطع ، تأكد من أن الآتجاه الذي يشير اليه السهم الموجود على سطح قرص القطع يتوافق مع اتجاه السهم الموجود على الغلاف. تأكد من إحكام ربط المسamar السادس بالحكم .
تحذير:

عند تركيب قرص القطع ، تأكد من أن الآتجاه الذي يشير اليه السهم الموجود على سطح قرص القطع يتوافق مع اتجاه السهم الموجود على الغلاف. تأكد من إحكام ربط المسamar السادس بالحكم .

- إزالة قرص قطع الماس
إزاله المسامير بالمقناطيس الفرنسي المرفق ومفتاح المقابس .
قم بتثبيت الحافة المغاربة بمفتاح ربط ، وخفيف المسamar السادس في اتجاه عقارب الساعة مع مفتاح المقابس ، ومن ثم إزاله المسamar السادس ، والحافة الخارجية وقرص القطع .
تحذير:

لا تستخدم سوى المفتاح الأصلي الإنجليزي ومقناطيس المقابس للتثبيت أو إزالة القرص .

1. مفتاح مقابس الربط
2. مفتاح الإنجليزي



شرح النظرة العامة

| | | | |
|--|-----|--|----|
| غسالة | 30 | لوحة الحاجز | 1 |
| الختم المربع | 31 | المسمار اللولبي برأس محدب | 3 |
| حامل الكرات | 32 | تجميع الجزء الثابت | 4 |
| عدادات القيادة | 33 | غسالة العزل | 5 |
| غطاء الإسكان | 34 | حامل الكرات | 6 |
| حامل الكرات | 35 | غطاء الغبار | 7 |
| معدات المقضب | 36 | غطاء التشغيل والأيقاف | 8 |
| محرك العجلة | 37 | المفتاح المشغل | 9 |
| حاوية الاحتفاظ | 38 | غطاء المحرك | 10 |
| حامل الكرات | 39 | لوحة | 11 |
| حلقة خارجية | 40 | مسدس تقطيع رأس العجلة (مع الغسالة المسطحة) | 12 |
| حامل المحامل | 41 | برغي رأس المقلادة (مع غسالات مسطحة وزنيركية) | 13 |
| حلقة على شكل O | 42 | غطاء حامل الفرشاة | 15 |
| الحافة الداخلية | 43 | فرشاة الكربون | 16 |
| برغي رأس المقلادة (مع غسالات مسطحة وزنيركية) | 44 | حامل فرشاة الكربون | 17 |
| دبوس الدوار | 45 | السلك | 18 |
| مجمع القاعدة | 46 | حامى السلاك | 19 |
| مدخل | 47 | مخفف الضغط | 20 |
| مشبك الجناح | 48 | المسمار اللولبي برأس محدب | 21 |
| مسمار التثبيت | 49 | مكثف المهرباء | 22 |
| الحافة الخارجية | 50 | غسالة محامل | 24 |
| المسمار ذو رأس محدب (مع الغسالة الدوارة) | 51 | غسالة مسطحة | 26 |
| مفتاح مقبس الربط | 861 | مجموع الأسلحة | 27 |
| مفتاح الربط مفتوح النهاية | 862 | مفتاح وورروف | 28 |
| | | | 29 |

